

quietschen, quieken, rythmisch

Beitrag von „mac-t“ vom 31. Januar 2005 um 14:19

Also Andreas, auf einer amerikanischen T-reg Site (<http://forums.vwvortex.com/zeroforum?id=39haben>) stehen auch Meldungen wie meine. Da war Einer mit Lagerschaden ansonsten Ursache unklar.

Kann also schlecht sein dass in Germany kein T-Fahrer diese  Probleme hat(te).

Grüsse, Raymond