

Komforsteuegerät und Standheizung T1 2,5 TDI - Experte gesucht!!

Beitrag von „Humvee“ vom 25. November 2014 um 17:51

Hallo,

ein Fehlerprotokoll wäre hier für den Anfang schon mal nicht schlecht.

Die Standheizung wird verriegelt sein, dieses kann man auch mit VCDS wieder entriegeln.

Such dir Jemanden mit VCDS und mach mal einen Autoscan, dann könnte man zu einigen Fehlern schon etwas mehr sagen.

Wenn du kein Blinkergeräusch mehr hörst, wird vermutlich auch der Signalgeber gestorben sein.

Nach deiner Fehlerbeschreibung sind das mehrere unterschiedliche Ursachen und haben grob gesehen miteinander nichts zu tun.