

RNS510 bootet ständig neu

Beitrag von „coala“ vom 27. November 2014 um 10:06

Servus Micha,

verschoben in den richtigen Bereich. Zur Sache selbst: Ist denn das beschriebene Problem "einfach so", sozusagen aus heiterem Himmel, aufgetreten oder ging dem etwas voraus? Beispielsweise das (versuchte) aufspielen einer neuen Firmware o. ä.?

Grüße
Robert