

Automatikgetriebe bockt

Beitrag von „Thom“ vom 31. Januar 2005 um 16:42

Hallo Frank

Habe bei meinem V6 mit der Automatik dasselbe Problem. Das "Schlagen" des Wandlers spürte ich schon öfters. Aber das dauernde Doppel-Ruckeln bei Gaswegnahme, ist mit der Zeit extrem störend. Man hat das Gefühl, dass ein grösseres Spiel im Antriebsstrang sei. Wie nicht anders zu erwarten, ist die Antwort der Werkstatt auf diese Beanstandung: Der Fehlerspeicher hat keine Fehler gespeichert. Da ich der Meinung bin, dass diese Automatik so nicht sein darf, habe ich jetzt an den Importeur in der Schweiz geschrieben. Habe bis jetzt nur einen Haltebrief erhalten. Die Abklärungen seien im Gang.

Gruss

Thom