

# Luftfederung hinten Federbein wechseln

**Beitrag von „bartsimpson“ vom 29. November 2014 um 17:13**

Hallo zusammen, 01400 federung niveauregulierung obere grenze erreicht intermittierend wird beim auslesen des Fehlerspeichers angezeigt, im Display erscheint sporadisch Stop Fehler Fahrwerk, jetzt mal wieder nach 200 km ohne Fehleranzeige.  
Hat jemand von Euch eine Idee was das ein kann??