

Standheizung springt nicht an

Beitrag von „mirko“ vom 30. November 2014 um 21:46

Hallo zusammen,

gestern stand ich vor dem Abgrund,

heute bin ich einen Schritt weiter 😊

Also nachdem ich dann auch die Fernbedienung angelernt habe schaltet sich der Zuheizer tatsächlich ein.

Jedoch nach einiger Zeit wieder ab.

Und zwar dann wenn die Temperatur bei ca. 86°C liegt (Das sagt VCDS, jedoch hört man das Wasser schon kochen)

Wenn ich aber den Motor laufen lasse und per Telestart den Zuheizer einschalte läuft das Ding einwandfrei.

Zunächst jetzt meine Analyse:

Ich vermute dass die Umwälzpumpe des Zuheizers defekt ist und deshalb die Abschaltung erfolgt weil das Wasser dann natürlich nicht weggepumpt wird.

Stimmt Ihr zu?

Ach ja: Hat jemand die Teilenummer der Umwälzpumpe für mich?

Oder kann ich auch die aus dem 3.0 V6 nehmen?

Die wird im Internet in der Bucht angeboten jedoch angeblich passt die nicht für den R5!?

Dann ein paar Gedanken/Fragen:

1.) Warum schalltet der Zuheizer nicht über die Steuerung des Wagens ein?

Läuft doch Einwandfrei und der Fehlerspeicher ist leer

2.) Wenn die Standheizung dann irgendwann funktioniert: Das Wasser zirkuliert im kleinen Kreislauf und wird erwärmt. OK.

Aber schaltet sich dann auch die Fahrzeuglüftung ein um die Wärme auch ins Auto zu bekommen?

(Ich habe ja nur die 2-Zonen-Klima)

3.) ja und das mit dem Einschalten via Steuerung des Wagens: Welcher Eingang wird denn da beschaltet oder wie weiss der Zuheizer dass er nun starten soll?

Ich habe übrigens jetzt auch ein Reparaturanleitung bzw. ein Servicedokument als PDF gefunden. Wer also auch mal Hilfe braucht ... 😊

So, jetzt bin ich gespannt wer weitere Ideen hat.

Gruß

Mirko