

V10 - ruckelt im Teillastbereich

Beitrag von „Husky“ vom 2. Dezember 2014 um 18:13

Hallo Thomas,

habe genau den gleichen wie Du... Hast Du schon mal Fehler ausgelesen (oder auslesen lassen)? Wieviel km ist deiner gelaufen?

Ich vermute, du findest im Fehlerprotokoll eine Anzeige "elektrischer Fehler PDE Zylinder 2 , sporadisch" oder so ähnlich.

Das trat bei mir bei 180000km auf. Habe den Stecker an der Leitung zur PDE nachgelötet, seither ist Ruhe.

Mit diesen Kabelbäumen hatte VW Riesenprobleme (massig Ausfälle).

Wünsch Dir viel Glück mit dem Wagen.

Franz