

# Luftfederung geht nicht mehr runter!!

**Beitrag von „macko“ vom 5. Dezember 2014 um 17:53**

Servus,

meine erste Idee bei dem Fehler und den Einträgen in VCDS wären auch die Restdruckhalteventile...

Btw, wenn die HA aktiv geregelt worden wäre, würde kaum der Fehler Ventileinschaltdauer hinterlegt sein. 🤔

Gruss

Marco