


# Luftfederung geht nicht mehr runter!!

**Beitrag von „macko“ vom 5. Dezember 2014 um 17:53**

Servus,

meine erste Idee bei dem Fehler und den Einträgen in VCDS wären auch die Restdruckhalteventile...

Btw, wenn die HA aktiv geregelt worden wäre, würde kaum der Fehler Ventileinschaltdauer hinterlegt sein. 

Gruss

Marco