

# Luftfederung vw touareg 2,5tdi

**Beitrag von „macko“ vom 6. Dezember 2014 um 18:50**

Servus,  
ich habe Deinen Beitrag mal hierher verschoben.

Zuerst musst Du mal den Fehlerspeicher löschen lassen. Sollte die Anzeige dann immer noch fehlen, könnte es auch mit dem Softwareupdate für's KI zusammenhängen.

Welches Baujahr hast Du?

Gruss  
Marco