

# luftfederung vw touareg 2,5tdi

Beitrag von „komkom1“ vom 7. Dezember 2014 um 13:37

[Zitat von macko](#)

Servus,  
ich habe Deinen Beitrag mal hierher verschoben.

Zuerst musst Du mal den Fehlerspeicher löschen lassen. Sollte die Anzeige dann immer noch fehlen, könnte es auch mit dem Softwareupdate für's KI zusammenhängen.

Welches Baujahr hast Du?

Gruss  
Marco

hallo 😊

Meiner ist ein 2008 mod. mit 128000km

und danke das Du meinen Beitrag hierher verschoben hast. Ich bin neu hier und habe mich noch nicht zurechtgefunden. :))

Aber Ich muss sagen das man sehr viel Interessantes hier nachlesen kann.