

Bericht VW Touareg 2014 - Facelift

Beitrag von „coala“ vom 8. Dezember 2014 um 22:52

Servus Tommy,

die alten RDK-Sensoren sind *nicht* kompatibel, das habe ich zwischenzeitlich sogar selbst getestet. Bitte hierzu auch Beitrag # 85 lesen.

Grüße
Robert