

Touareg 4.2 V8 - oder ML 55 AMG

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 9. Dezember 2014 um 11:57

Hallo Robert,

danke für die wirklich schnelle Antwort.

Hast du eine Idee, wo ich dann das Getriebe spülen und reinigen lassen könnte?

Möchte auch, dass der Schaltkasten rausgenommen und mit der Hand gereinigt wird.

Vielleicht hört das minimale Zittern bei 1500rpm zwischen 45-60kmH dann auch auf.

Ansonsten muss ich nochmal zu VW und die Kardanwelle prüfen lassen, welche vor 20.000km neu eingebaut wurde...

Beste Grüße

Tobias