

# Loch beim Beschleunigen

**Beitrag von „rebell“ vom 9. Dezember 2014 um 17:32**

Gut, nun kann dieser Reset ja nicht schaden.

Also, wenn ich das richtig verstanden habe:

Zündung ein

Gas voll durchtreten und halten 5s

Dann Zündung aus (Gas getreten halten beim Zündung aus oder egal?)