

# Loch beim Beschleunigen

**Beitrag von „m5\_proppi“ vom 9. Dezember 2014 um 18:55**

Zündung an, 5s oder länger Gas durchdrücken, wieder loslassen, Zündung aus, Schlüssel ab - fertig.