

Loch beim Beschleunigen

Beitrag von „m5_proppi“ vom 9. Dezember 2014 um 18:55

Zündung an, 5s oder länger Gas durchdrücken, wieder loslassen, Zündung aus, Schlüssel ab - fertig.