

starke Rauchentwicklung beim Betrieb der STH

Beitrag von „Darragh“ vom 9. Dezember 2014 um 20:27

Hallo Martin

Soweit mir bekannt, werden beim V10 beide Batterien parallel geladen, da für den Startvorgang auch beide benötigt werden.

Das würde auch die von dir genannte lange Ladezeit erklären.

Sicher bin ich mir dabei jedoch nicht.

Was für ein CTEK benutzt du? / 7 Ampere sollte es wenigstens haben.

EDIT: gerade gefunden [KLICK](#)