

Elektrisch schwenkbare AHK - Info doer Bild zur Anschlussdose ausgefahren benötigt

Beitrag von „Arndt“ vom 12. Dezember 2014 um 11:50

Die musste ich auch immer von Hand in die finale Position bewegen.

Sprüh mal kräftig WD40 auf das Gelenk und lasse das Ganze einen Tage einwirken.