

# **Elektrisch schwenkbare AHK - Info doer Bild zur Anschlussdose ausgefahren benötigt**

**Beitrag von „Arndt“ vom 12. Dezember 2014 um 11:50**

Die musste ich auch immer von Hand in die finale Position bewegen.

Sprüh mal kräftig WD40 auf das Gelenk und lasse das Ganze einen Tage einwirken.