

# ca. 6 Jahre alter Touareg - typische Probleme ? - dankbar für Tipps !

Beitrag von „coala“ vom 12. Dezember 2014 um 12:08

[Zitat von Hannes H.](#)

[...] erkennbar ist sie am zusätzlichen Drehrad in der Mittelkonsole zwischen den beiden Drehreglern für Untersetzung u. Luftfederung [...]

Servus,

dieser Regler zur Einstellung der Dämpfung ist bei Luftfederung *immer* da! Das hat rein gar nichts mit Wankausgleich oder Luftfeder-Sportfahrwerk zu tun.

Grüße  
Robert