

Bericht VW Touareg 2014 - Facelift

Beitrag von „coala“ vom 13. Dezember 2014 um 10:19

Servus Junior,

das Logo wurde lediglich aus designtechnischen Gründen modifiziert, so wie auch das am Heck nun schwarz glänzenden Kunststoff beinhaltet, statt einem mattschwarzen Material. Auch beim (7 P) Facelift sitzen die Radar-Sensoren neben den Nebelscheinwerfern. Beide Fahrzeug sind schlichtweg nicht mit ACC ausgestattet, beim Facelift wurde das nur dezenter verblendet 😊

Hier ein Bild, das wir auf der Präsentation in München geschossen haben, da sieht man die Radar-Sensoren ganz gut:

[7P FL R Line 1200.jpg](#)

Grüße
Robert