

Rost unter den Türgummis

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 13. Dezember 2014 um 18:27

@DARRAGH

Das hört sich für mich ja so an, als ob der Tausch nur direkt von VW gemacht werden sollte?
Mein 2003er hat dies auch. Finde ich aber unansehnlich und soll entfernt werden!