

# **Fehler: Fahrwerk Werkstatt aufsuchen**

**Beitrag von „boogieman“ vom 15. Dezember 2014 um 00:52**

Bei meinem war es der Karosseriebeschleunigungssensor, der Fehler trat erst sporadisch auf und wurde dann statisch. Der Sensor kostete 130,-€ beim Freundlichen.