

[R5TDI] Unregelmäßige Drehzahlschwankungen im Stand

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 15. Dezember 2014 um 21:08

Hi!

Kontrolliere mal den Freilauf am Klimakompressor, kann sein das schon einige Nieten abgerissen sind und dieser somit Spiel hat.;

LG

Manu