

[R5TDI] Unregelmäßige Drehzahlschwankungen im Stand

Beitrag von „jmalter“ vom 15. Dezember 2014 um 21:20

[Zitat von T-Bone Shifter](#)

Kontrolliere mal den Freilauf am Klimakompressor, kann sein das schon einige Nieten abgerissen sind und dieser somit Spiel hat.;

Hallo Manu,

danke für die Antwort. Muss ich dazu zu meinem Schrauber, oder kann ich das auf die schnelle mit einer Sichtprüfung machen?

BTW: Habe noch eben die Leerlaufreglung geprüft, die liegt innerhalb der +/- 2,5mg/H

Viele Grüße

Jörg