

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Hagenthaler“ vom 16. Dezember 2014 um 21:43

"... Nur kann man diese mit den Diagnosegeräten bei VW oder VCDS nicht mehr ansprechen wenn es im T1 verbaut ist, weil beim T1 leider alles schon veraltet ist. Grob und laienhaft gesagt wegen dem Datenprotokoll."

Kann man dann beim Service Probleme haben, wenn zB die Firmware für die MFA aktualisiert werden soll ?

Oder soll ich beim Service darauf hinweisen ? Schließlich kann mir ja VW nicht verbieten, in mein Auto einzubauen, was ich will; und das Service werden sie mir ja schließlich nicht verweigern big grin

LG H

PS: die Funktionalitäten betreffend Bluetooth sind laut offizieller Samsung-Seite gleich, wiewohl ich keine Ahnung habe, was die einzelnen Funktionen bedeuten. Ich nehme an, dass mit SAP das rSAP (VW /Nokia) gemeint ist:

Galaxy S5 mini

- Bluetooth®-Profile

A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP

Galaxy S5

- Bluetooth®-Profile

DI, MAP, PBAP, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID