

## **4.2 V8 - 310PS nagelt / klackert**

**Beitrag von „eXtremeTK“ vom 16. Dezember 2014 um 23:12**

Das würde auch erklären warum mir heute das blanke Wasser innen an den Scheiben runterlief, da der Klimakompressor dann nicht richtig arbeitet?

LG Tobias