

4.2 V8 - 310PS nagelt / klackert

Beitrag von „Humvee“ vom 17. Dezember 2014 um 09:37

Ich glaub da ist wirklich ein Problem mit dem Riemen, wie schon in deinem anderen Post wo es die Servo betrifft, läuft alles über diesen Riemen.

Vielleicht liegt es nur an der Spannung des Riemens.

Schau dir mal den Spannungsdämpfer an od der ok ist.