

# Heizleistung V10 TDI

Beitrag von „Hannes H.“ vom 22. Dezember 2014 um 10:43

[Zitat von an78](#)

der Zusatzheizer (original Standheizung ist verbaut) springt an. Das Tackern höre ich aber nur ca. 60s.

Aber dann ist es vergleichsweise leise.

Läuft die Standheizung normal, oder schaltet die auch nach 60s ab? Könnte dann der Flammwächter anschlagen, und melden, dass die Heizung nicht "gezündet" hat.

MfG

Hannes