

# Fehler: Fahrwerk Werkstatt aufsuchen

Beitrag von „Touareg“ vom 22. Dezember 2014 um 20:25

Bei mir kam der Fehler auch schon nach dem Radwechsel, obwohl der Wagenhebermodus aktiviert war... nach einem Neustart war er verschwunden. 😊

Auch bei einer leeren Batterie kann dieser Fehler gerne mal auftauchen.

Gruss

Stefan