

2006er Kong CT2 Stellmotoren treiben mich in den Wahnsinn, bitte helft mir...

Beitrag von „Humvee“ vom 24. Dezember 2014 um 00:01

[Zitat von Lars66](#)

Bei Golf und Passat etc. lassen sich wohl die Stellmotoren auf "Nullstellung" kalibrieren/reseten, geht das bei einem Touareg auch?

Viele Grüße und vielen Dank
Lars

Hier hätte ich etwas für die Grundeinstellung.
Nur ob das hilft ist fraglich.

mit VCDS
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen
STG Messwertblöcke -> Funktion 08

Messwertgruppe 001

Gehe zu Grundeinstellung

Die Grundeinstellung dauert ca. 25-30 Sekunden.