

Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „Humvee“ vom 26. Dezember 2014 um 21:25

Hallo,

also die Codierung passt schon so wenn keine orig. von Werk aus verbaute Standheizung vorhanden ist.

Was ich mich aber irgendwie so dunkel erinnern kann, funktioniert das nur mit der 1533 Uhr nicht.

Du benötigst das Steuergerät T91 dazu, dann kannst du auch die Uhr mitverwenden. Auf dem Zuheizer Pin1 ist sozusagen der Diagnoseeingang und über diesen steuert die T91 alle Abläufe für den Heizbetrieb.

Wenn jetzt nur die Uhr das Signal schickt, kommt sozusagen nur der Ein-Befehl und das ist zu wenig.