

4.2 V8 - 310PS nagelt / klackert

Beitrag von „Snowman24“ vom 28. Dezember 2014 um 20:31

Servus,

Du findest diesen "Stoßdämpfer" hinter der linken Zahnriemenschutzabdeckung, ganz unten. Ich habe dir hier ein Bild eingefügt und hoffe, es wird angezeigt.

Aber zum Video: Du schreibst, du hast den Ölnachfülldeckel geöffnet und das Geräusch kommt nicht von innen.

Komisch ist aber, wenn Du den Deckel offen hast, hört sich das Klopfen noch metallischer an.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Grüße
Marcus