

4.2 V8 - 310PS nagelt / klackert

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 29. Dezember 2014 um 07:52

Hallo Marcus,

danke für das Bild.

Das werde ich wohl eher nicht selbst kontrollieren.

Aktuell fehlt mir eine warme Halle zum Schrauben.

Frage mich ja auch, warum das klackern erst nach der Warmlaufphase beginnt.

Ich frag mal bei VW an, wie aufwendig die Diagnose des Dämpfers ist und ob die auch gleich einmal den Wagen ohne

Keilriemen laufen lassen könnten. Dann werde ich ja sehen, was dabei heraus kommt.

Habe mir das Video nochmal genau angehört.

Sobald der Öldeckel offen ist, hört man nur ein Sauggeräusch - aber kein stärkeres klackern.

Beste Grüße

Tobias