

Sitzmemory Fahrer und Beifahrerseite lässt sich nicht speichern

Beitrag von „an78“ vom 29. Dezember 2014 um 18:12

Hallo,

anbei ein kurzer Zwischenstand. Auf der Beifahrerseite ging ja wieder die Memoryfunktion, also musste es spezifisch am Fahrersitz ein Problem geben.

Heute war ich bei meinem Schrauber in der Werkstatt, also mal die Stromlaufpläne rausgeholt und geprüft.

Motor Höhenverstellung - geht

Steuergerät Sitz - geht (?)

Schalter - geht nicht

Also habe ich mir einen Schalter für den Fahrersitz besorgt. Sobald der da ist, wird eingebaut und dann funktioniert es hoffentlich wieder.

Viele Grüße

André