

Scheibenspritzdüse Touareg II

Beitrag von „Harald_“ vom 30. Dezember 2014 um 15:06

Hallo,

ich habe da ein Problem, das mir der Freundliche einfach nicht hinbekommt, vielleicht weis einer von Euch Rat. Die Scheibenwaschspritzdüse auf der Fahrerseite spritzt zu weit nach innen und weiter außen bleibt unten die Scheibenwischerzone trocken. Das nervt, denn dort bekomme ich die dreckige Scheibe durch den Wischer nie ganz sauber.

Wie kann ich selbst die Fächerdüse etwas nach außen verstellen?

Früher mit den Düsen war das einfach, eine Stecknadel einstecken und verstellen. Aber wie geht sowas mit den Fächerdüsen?

Oder einfach gefragt, wie kann ich als Laie, ohne spezielles Werkzeug, eine Fächerdüse verstellen/einstellen?