



Wassertemperatur beim T2 geht seit heute ziemlich schnell hoch

Beitrag von „Herr Rost“ vom 31. Dezember 2014 um 11:31

War eben gerade in der Werkstatt und die haben erstmal die Fehler ausgelesen. Die Klimatronic hatte Fehler, diese wurden erstmal gelöscht. Nun soll ich erstmal noch ein paar Runden fahren, die nächsten Tage nochmal vorbei kommen und die Fehler erneut auslesen lassen. Das erste was mir dann gleich aufgefallen ist, ich bekomme schlagartig warme Füße , das war vorher nicht der Fall.

Ich fahre die Bude nun schon ein Jahr, aber das die Temperatur so schnell hoch geht, hatte ich noch nie. Das war auch heute wieder so. Der in der Werkstatt erklärte mir das so ähnlich wie du geschrieben hast, Robert. Kühlwasser und Frostschutz ist alles ok.

Ich muss auch feststellen, das ich die Kiste nach ein Jahr immer noch nicht richtig kenne. 

Gruß Thomas

Wünschen allen noch einen guten Rutsch ins Jahr 2015