

# Aufrüsten Zuheizier zur Standheizung

Beitrag von „posilgi“ vom 2. Januar 2015 um 09:44

Hallo,

Auch bei mir hatte ich die Situation, das sich die Standheizung direkt wieder abschaltete, nach Start...auch da lief die Kühlmittelpumpe an, nur förderte sie das Kühlwasser nicht...Ich hab sie nach dem Tausch nicht zerlegt, aber die Vermutung liegt nahe das sich Förderrad und Welle getrennt haben...nach dem Tausch der Pumpe (und einer Sicherung die es geschmissen hatte) lief dann alles Störungsfrei...Da es ein rein mechanischer Fehler war, war dieser mittels VCDS nicht zu ermitteln...

Gruß

PS: Störungsfrei lief die Standheizung auch nur bis diesen Winter...so wie es aussieht sind im Zuheizier wohl 2 Temperatursensoren verbaut, die das zeitliche gesegnet haben...beim Zugriff mit VCDS zeigen diese immer 150°C an, weswegen der Zugheizier nicht startet...hat jemand diese schon mal ersetzen müssen...?