

[R5TDI] Unregelmäßige Drehzahlschwankungen im Stand

Beitrag von „jmalter“ vom 2. Januar 2015 um 19:18

Auto heute abgeholt. Keine Schwankungen mehr und 1420 Euro berappen müssen. Lichtmaschine und Freilauf sind hin. Aus der Lichtmaschine kamen sogar Späne raus.