

Standheizung wird nicht warm.....

Beitrag von „posilgi“ vom 4. Januar 2015 um 10:22

Hallo,

sollte es nicht an zu wenig Kraftstoff liegen kann, wie schon erwähnt, die Zusatzwasserpumpe defekt sein...Um das festzustellen das Auto warm fahren, ausmachen und die Restwärmetaste am Klimabedienteil betätigen. wenn da nach 2 Min nur noch kalte Luft kommt ist die Pumpe hin. Das äußert sich auch dadurch, das die Standheizung nur kurz anläuft und sich wieder abschaltet, da sie zu heiß wird.

Sollte das nicht der Fehler sein, gäbe es noch die Möglichkeit das die Temperatursensoren im Zugheizter das zeitliche gesegnet haben(ist bei mir gerade der Fall) das macht sich dadurch bemerkbar, das beim aktivieren der Standheizung nur die Lüftung im Innenraum läuft, es aber nicht warm wird. Der Zugheizter schaltet sich nicht ein, da die Temperaturwerte der Fühler deutlich zu hoch sind, auch bei kaltem Fahrzeug...Ich glaube im VCDS standen 150°C...der Zugheizter läuft in diesem Fall auch im Fahrbetrieb nicht mit.

Gruß