

Firmwareupdate / Softwareupdate HN+_EU/RDW_VW_K0755 für RNS 850

Beitrag von „one4war“ vom 7. Januar 2015 um 20:33

Hallo.

Ich habe das update 775 draufgespielt da bei der älteren version die vorher drauf war das radio nicht von selber an ging wenn man das auto angemacht hat. wozu es auch eine tpi gibt als ich die so genannte rote cd mit dem update komplett draufgezogen hatte ist mit aufgefallen das am ende wo angezeigt wird was alles genau geupdatet wurde eins "nok" war .

darauf hin hatte ich auf erneut versuchen gedrückt natürlich ohne erfolg.

deswegen dachte ich ich lasse es einfach so und mache normal weiter und gab den svm code bei odis ein und löschte dann den fehlerspeicher.

so dann funktionierte alles als ich nach hause gefahren bin .

doch am nächsten morgen wo ich losfahren wollte ging das radio nicht an, darauf drückte ich den regler um es anzuschalten.

das logo ist auch gekommen und es war auch ca 1min an doch dann plötzlich ist es ausgegagen und im kombiinstrument stand navigation wird ausgeschaltet.

dann sprang diese anzeig auf einmal von ausgeschaltet in wird gestartet um.

ich versuche erneut das radio anzumachen was auch erst gelang bis es wieder nach einer minute ausging.

das muss ich bestimmt 10-15 mal machen bis das radio entgültig anbleibt. 🤖

Sooo jetzt die frage an euch

woran könnte das liegen ?

mfg one4war

ich hoffe ihr könnt mir helfen