

Bericht VW Touareg 2014 - Facelift

Beitrag von „Humvee“ vom 8. Januar 2015 um 20:57

[OT]Das alte RNS510 hat kein BT, egal welcher Hardwarestand[/OT]

Naja, was die Möglichkeiten beim 850er in Zukunft mit der Zubehörindustrie bringt ist fraglich, ob es da nicht doch Umbaumöglichkeiten geben wird, das Car Connect nachrüstbar sein wird.

Das VW im Moment sagt, es ist nicht möglich, hält ja die Zubehörindustrie nicht auf um da etwas auszutüfteln

mit SW-Updates, Zusatzmodulen oder Zusatzverkabelungen.

Ist dann vermutlich alles eine Frage vom Aufwand.