

Bericht VW Touareg 2014 - Facelift

Beitrag von „macko“ vom 10. Januar 2015 um 16:14

[Zitat von IT-CS](#)

... leuchtet die Fahrbahn gut aus die Leuchtweite wird hier auch automatisch geregelt...

Servus,

danke für die Bilder, auch wenn man das TFL nicht ganz so gut erkennt.

Dass die Leuchtweite automatisch geregelt wird, ist der Luftfederung geschuldet. Die Sensoren sind sowieso an den Achsen verbaut und durch die unterschiedlichen Fahrzeughöhen ist die Regelung Pflicht.

Allerdings wundert mich, dass bei Dir die Scheinwerferwaschanlage verbaut ist, denn die ist beim 20W Xenon nicht Pflicht. Hast Du evtl. das Winterpaket geordert?

Gruss

Marco