

Fußraum kalt / keine Heizung

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 12. Januar 2015 um 08:52

Guten Morgen,

mein T1 - Bj.2003 wird im Fußraum nicht warm. Heizung funktioniert prima - bis auf der Fußraum.

Selbst wenn ich das Gebläse nur nach unten stelle, bläst dieses zwar sehr stark - aber die Luft kommt im Fußraum nicht an.

Irgendwo scheint die Luft also entweder

a) woanders hin zu blasen

oder

b) irgendein Regler / Klappe lässt die Luft nicht durch.

Hat da jemand eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?

Beste Grüße

Tobias