

# Zuheizer / Standheizung plötzlich ohne Funktion

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 15. Januar 2015 um 10:05

Ich greife dieses Thema nochmal auf.

Meine Standheizung pfeift / quickt 2-3x und danach kommt nichts mehr.

Kein Geräusch, keine Heizleistung nichts. Die Innenraum belüftung springt aber an und pustet kalte Luft an die Scheibe.

Wie bekomme ich raus, welche Standheizung genau verbaut wurde? Würde vorab nach Ersatzteilen schauen, damit ich dies an einem Nachmittag fertig bekomme.

Dafür muss der Wagen am besten auf eine Bühne, vorne links das Rad ab und dann die Radhausverkleidung lösen?

Dahinter sitzt dann die Standheizung?

Kann man die Standheizung ggf. auch selbst entriegeln, oder muss dies zwangsweise VW machen?

Beste Grüße

Tobias