

Service-Intervall Anzeige spinnt?

Beitrag von „Sascha-1977“ vom 16. Januar 2015 um 11:40

Hallo zusammen,

habe heute morgen jetzt mal bei dem Vertragshändler angerufen und habe den Werkstattmeister an die Strippe bekommen. Der sagte, dass meine geschilderten Hinweise sehr massiv darauf hindeuten, dass etwas nach dem Service falsch eingestellt wurde. Ich habe heute dann um 17 Uhr einen Termin bekommen. Er sagte, dass die Sargposition von 25.000km schon sehr untypisch bzw. falsch sein sollte. Er fragte mich auch nach Hänger und nach dem Durchschnittsverbrauch ... nachdem ich ihm sagte nein in der Zeit keinen Hänger und 9,6L sagte er dass ich bitte vorbei kommen sollte.

Ich werde dann einfach später mal berichten was rausgekommen ist.

Und danke für die bisherigen Hinweise...

Grüße
Sascha