

Diverse Zipperlein mit meinem neuen (gebrauchten) Touareg

Beitrag von „Falk Oberdorf“ vom 23. Januar 2015 um 00:33

[Zitat von coala](#)

Servus Falk,

Tankfüllstand auf Reserve, Kühlflüssigkeit noch warm?

Grüße

Robert

Ne, heute morgen war über Nacht de Wagen natürlich kalt und der Tank ist noch 1/3 gefüllt. Heute Abend als ich wieder nach Hause fuhr, war das Klicken wieder, wie es offensichtlich sein soll. Die ersten 3 Km schnell (so etwa wie ein Wecker tickt, dann langsamer und dann war es weg, als der Motor warm war. Nun sorgt es mich nur, wenn das Klicken nicht kommt, obwohl kalt 😊