

# lautes "Wummern" ab 130-140 km/h

**Beitrag von „idian“ vom 23. Januar 2015 um 11:30**

Hallo Touareg-Freunde,

ich habe seit ca. 2 Monaten ein lautes "Wummern" beim Fahren, aber erst ab ca. 160 km/h. Seit gestern kommt dieses Geräusch schon bei 130-140 km/h.

Ich habe gestern nochmal meine Winterreifen wuchten lassen - leider ohne Erfolg. Da ich keine Ruhe hatte, habe ich mal kurz die Sommerräder aufgesteckt und nochmals probiert -> Problem immer noch.

Ich war im Oktober erst beim Tüv, und habe meine Plakette problemlos bekommen. Somit könnten es ja eigentlich nicht die Radlager oder ähnliches sein?!

Ich habe im Internet schon viel von einer defekten Kardanwelle gelesen.

Wie würde ich das merken?

Wer hat schon Erfahrungen damit gesammelt?

Viele Grüße aus dem Saarland...

Christian