

4.2 V8 - 310PS nagelt / klackert

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 23. Januar 2015 um 15:32

Hi!

Wie kann denn dann die Steuerkette am Ventildeckel schleifen, wenn er keine hat 🤔

LG

Manu