

Fehlercode 14690 - Verlademodus aktiv

Beitrag von „domanski“ vom 24. Januar 2015 um 20:20

Hallo zusammen,

Habe den folgenden Fehlercode gefunden:

Teilenummer SW: 7P0 907 401 F HW: 4G0 907 401

Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0002

Revision: 53H37---

Codierung: 292A401A232601020000

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0117P0907401F 001003

ROD: EV_ECM30TDI0117P0907311C.rod

VCID: 326C9C5865A9B1B1A9F-8067

1 Fehler gefunden:

14690 - Verlademodus aktiv

P169A 00 [032] - -

Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Readiness: 0 0 0 0 0

Kann mir jemand sagen was es damit auf sich hat?

Danke und Gruß

Dominik